


203-00

|   |  |   |                      |
|---|--|---|----------------------|
| STAVBA  |  |      |                      |
| CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT                                       |  |   |                      |
| ČASŤ STAVBY<br>203 - 00 MOST NA C.I/75 V INUNDÁCII V KM 2,250 |  | MILETČOVA 21, P.O. BOX 34<br>820 05-BRATISLAVA 15<br>TEL. 02/5057 4183, FAX: 02/5057 4708 |                      |
| PRÍLOHA   |  | STUPEŇ  | ČÍSLO ZÁKAZKY        |
| VÝKRES TVARU OPORY 1  |  | DSP   | 1279/1154            |
| OBJEDNÁVATEL  |  | OKRES   |                      |
| SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  |  | Šaľa  |                      |
| HLAVNÝ INŽ. PROJ.<br>Ing. Marek SMELIN <i>Smelin</i>          |  | ÚRADNÍKOVÝ SYSTÉM<br>JTSK   |                      |
| 2DOP. PROJ.<br>Ing. Dušan DURIŠ, PhD. <i>Duř</i>              |  | VÝPOČÍTOVÝ SYSTÉM<br>BpV  |                      |
| TECH. KONTROLA<br>Ing. Jozef BAČKA <i>Bačka</i>               |  | VED. UČEŇ<br>Ing. Peter ŽIAK <i>Žiak</i>  |                      |
| VYPRACOVAL<br>Ing. Zuzana VINOÚŠKOVÁ                          |  | DÁTUM<br>11.2.02  | FORMÁT<br>10 A4      |
|   |  | MERKA<br>1:50, 25, 10   | ČÍSLO PRÍLOHY<br>5.1 |
|   |  | SÚPRAVA   |                      |