Sústredený krajský povodňový výcvik 2018

Miesto a dátum konania: Vodná nádrž Teplý Vrch, 5.-7.November 2018



Výcvik bol zameraný na zvýšenie odbornej pripravenosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) Banskobystrického kraja pri ovládaní a manévrovaní so záchrannými člnmi pri vykonávaní záchranných prác na vodnej hladine, odstraňovaní následkov úniku ropných produktov na vodnej ploche alebo vodnom toku a obsluhe prostriedkov povodňovej záchrannej služby.

Výcviku sa zúčastnilo 138 príslušníkov zmenovej služby zo všetkých okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja, 8 koordinátorov, 6 inštruktorov (KR HaZZ BB, OR HaZZ BR a ZH, SŠPO MV SR v Žiline a VC HaZZ Lešť), 4 príslušníci Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, ktorí organizačne zabezpečovali výcvik, 9 členov potápačskej skupiny.



Spôsob vykonania výcviku

Výcviku sa v dňoch 5. až 7. novembra 2018 zúčastnili príslušníci zmenovej služby jednotlivých Okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja zaradení do povodňových družstiev, ktorí plnili jednotlivé disciplíny povodňovej záchrannej služby (ďalej len „disciplíny PZS“) na vodnej ploche Vodného diela Teplý Vrch a na určených miestach v jej okolí .

Povodňové družstvo tvorilo 6 príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom. Členmi povodňového družstva museli byť najmenej dvaja vodcovia malého plavidla s platným povolením na vedenie služobných plavidiel. V povodňových družstvách jednotlivých okresných riaditeľstiev boli zaradení príslušníci zo všetkých troch pracovných zmien.

Výcviku sa ako koordinátori zúčastnili príslušníci s rovnomerne rozvrhnutým služobným časom, ktorí plnia úlohy na úseku povodňovej záchrannej služby na jednotlivých okresných riaditeľstvách HaZZ Banskobystrického kraja.

Po príchode na miesto výcviku a nástupe sa družstvá rozdelili na jednotlivé stanovištia na plnenie disciplín PZS. Podľa určeného časového harmonogramu sa družstvá presúvali medzi jednotlivými disciplínami tak, aby všetky družstvá vykonali všetky určené činnosti.

Disciplína č. 1

Únik ropných produktov na vodnej ploche

Pri plnení tejto disciplíny príslušníci precvičovali zachytávanie úniku ropných produktov z poškodeného člna na vodnej hladine, za použitia pevných norných stien s využitím člnov s nízkym ponorom MARINE 17HD.





Disciplína č. 2

Únik ropných produktov na vodnej hladine

Pri plnení tejto disciplíny príslušníci precvičovali zachytávanie úniku ropných produktov z pritekajúcich na vodnú hladinu, za použitia ľahkých norných stien s využitím raftových člnov UZC 440.





Disciplína č. 3

Únik ropných produktov do vodného toku

Pri plnení tejto disciplíny bol príslušníkmi vykonaný nácvik likvidácie a zachytávanie úniku ropných produktov do vodného toku (na tečúcej vode), s využitím pevných a ľahkých norných stien v spolupráci s SVP, š.p. a využitím suchých protipovodňových oblekov. Činnosť bola vykonávaná v suchých povodňových záchranných oblekoch.



Disciplína č. 4

Odčerpávanie ropných produktov z vodnej hladiny

Pri plnení tejto disciplíny boli príslušníkmi precvičené možnosti odčerpávania zachytených uniknutých ropných produktov z vodnej hladiny. Na odčerpávanie a likvidáciu boli využité čerpadlá na so zberačom, čerpadlo na odčerpávanie ropných produktov, separátor ropných produktov a materiálno-technické prostriedky PZS.





Vyhodnotenie

Počas výcviku bol zo strany príslušníkov prejavený záujem a precvičované činnosti a oboznámenie sa s prostriedkami na zachytávanie a odstraňovanie ropných produktov z vodnej hladiny, alebo z vodného toku.

Príslušníci aktívne pristupovali k vykonaniu všetkých disciplín a vykonaním určených úloh si zvýšili odbornú pripravenosť pri zachytávaní úniku ropných produktov.

Pri výcviku bola preukázaná potreba doplnenia norných stien a do výbavy okresných riaditeľstiev, ktoré by umožnili rýchly a efektívny zásah pri úniku ropných produktov na vodnú hladinu alebo do vodného toku.

Jediným negatívom výcviku bolo zranenie 1 príslušníka, u ktorého došlo k podvrtnutiu dolnej končatiny pri vystupovaní z člna.