V súčasnom období zabezpečuje výkon kontrolnej činnosti na OR HaZZ v rámci štátneho požiarneho dozoru v Banskobystrickom kraji celkom 31 príslušníkov. Na rok 2019 bol počet príslušníkov na oddeleniach požiarnej prevencie pre Banskobystrický kraj plánovaný na 31 príslušníkov.

Na úseku požiarnej prevencie vykonali OR HaZZ v Banskobystrickom kraji za rok 2019 celkom **1358** protipožiarnych kontrol (komplexných, tematických, následných), pri ktorých zistili celkom **4298** požiarnych nedostatkov, čo je **v porovnaní s rokom 2018 o 10** vykonaných protipožiarnych kontrol menej a bolo **zistených o 58 nedostatkov viac**. Z uvedeného počtu protipožiarnych kontrol vykonali OR HaZZ Banskobystrického kraja celkom **248** komplexných protipožiarnych kontrol, pri ktorých zistili **1310** nedostatkov.

Najčastejšie zisťované nedostatky pri protipožiarnych kontrolách.

Organizačné nedostatky:

- Grafické časti požiarnych evakuačných plánov neobsahujú v pôdorysoch jednotlivých podlaží umiestnených pri každom vstupe na podlažie grafické vyznačenie presnej polohy pozorovateľa, zobrazenie celého objektu alebo situačného plánu s vyznačením miesta, kde sa evakuované osoby budú sústreďovať a taktiež umiestnenie legendy použitých symbolov a značiek.
- Grafická časť požiarneho evakuačného plánu nie je v súlade so skutočným stavom a dispozičným riešením využívaného objektu
- Požiarny poriadok pracoviska obsahuje neaktuálne údaje týkajúce stanovenia maximálne prípustného množstva skladovaných horľavých kvapalín
- Záznam o vykonaní odbornej prípravy zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok pracovísk obsahuje neaktuálne údaje
- Neaktualizovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi po organizačných a legislatívnych zmenách,
- Nebola predložené riešenie požiarnej bezpečnosti stavby;
- Kontrolovaný subjekt neumiestnil na pracovisku na viditeľnom mieste čitateľný zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh;
- Na ohlasovni požiarov nebola umiestnená potrebná dokumentácia ochrany pred požiarmi.
- Nedoplnenie požiarnych poplachových smerníc na pracoviská
- Nesúlad rozmiestnenia prenosných hasiacich prístrojov s predloženou projektovou dokumentáciou alebo so spracovanou dokumentáciou o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
- Nepreškolenie osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržiavajú v jej objektoch
- chýba základná dokumentácia o činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce: ročné plány zdokonaľovacej prípravy, záznam o účasti zdokonaľovacej prípravy, kniha o výkone služby, vozový zošit, ročný plán údržby hasičskej techniky a kniha ohlásených prípadov;

Technické nedostatky:

- Prenosné hasiace prístroje umiestnené na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja sú v uzamknutej skrinke, ktorá nie je vybavená zariadením na otváranie v prípade núdze
- Prevádzkovateľ požiarnych uzáverov ich neudržiava vo funkčnom a neporušenom stave počas ich životnosti podľa prevádzkových pokynov výrobcu

- Miesto skladovania prázdnych prepravných obalov nebolo označené nápisom „PRÁZDNE OBALY“
- Chýbajú automatické zatváracie zariadenia na požiarnych uzáveroch
- Chýba označenie únikových východov a smerov úniku
- Neoznačené stanovištia prenosných hasiacich prístrojov – chýbajúce alebo poškodené piktogramy,
- Neoznačené a poškodené požiarne uzávery – požiarne dvere,
- Nefunkčné automatické zatváracie zariadenie na požiarnych uzáveroch – väčšinou neuzatvárajúce do úplnej uzatvorenej polohy
- Čiastočne zatarasené únikové cesty – tovar, rôzny materiál
- Vyblednuté alebo poškodené (nečitateľné) bezpečnostné značky a nápisy
- Neoznačené nástenné hydranty vnútorného požiarneho vodovodu, dĺžka a svetlosť hadice, svetlosť otvoru hubice.
- Neoznačenie komína štítkom
- Zatarasené únikové cesty v bytových domoch
- Zatarasené prístupy k hadicovým zariadeniam a prenosným hasiacim prístrojom
- Neoznačenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru príslušnými tabuľkami

V zameraní na vybrané okruhy problémov, t. j. protipožiarnu bezpečnosť stavieb, prevádzkovanie požiarnotechnických zariadení, ochranu lesov pred požiarmi, trvalú voľnosť a priechodnosť únikových ciest a pod., bolo za rok 2019 vykonaných 537 tematických protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 2 780 požiarnych nedostatkov, z ktorých bola väčšina technického charakteru.

Na zistenie splnenia opatrení uložených pri predchádzajúcich protipožiarnych kontrolách, bolo vykonaných 573 následných protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 200 novozistených požiarnych nedostatkov. Pri týchto kontrolách bolo zistené, že v 362 prípadoch právnické osoby, resp. fyzické osoby - podnikatelia nesplnili povinnosti vyplývajúce pre nich z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim ŠPD, t. j. neodstránili požiarne nedostatky v stanovených lehotách.

Za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi bolo podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v roku 2019 v rámci Banskobystrického kraja uložených celkom 27 pokút v celkovej výške 22 560 €.

Za porušenie povinností fyzických osôb (občanov) bolo v roku 2019 v rámci Banskobystrického kraja riešených 14 prípadov v priestupkovom konaní, kde boli vinníkom uložené pokarhanie a pokuty vo výške 891 €. V rámci blokového konania bolo vinníkom priamo na mieste spáchania priestupku uložených 165 blokových pokút v celkovej sume 3 165 €.

Okrem kontrolnej činnosti príslušníci oddelení požiarnej prevencie OR HaZZ a KR HaZZ vykonávajú aj posudzovanie projektových dokumentácií v rámci územného a stavebného konania a posudzujú realizáciu stavieb v rámci kolaudačného konania. V roku 2019 bolo celkom posúdených 1 755 projektových dokumentácií, v ktorých bolo zistených 613 nedostatkov. V rámci kolaudácií bolo posúdených z hľadiska dodržiavania požiadaviek požiarnej bezpečnosti stavieb 828 stavieb, pri ktorých bolo zistených 496 nedostatkov.