Prehľad nehodových úsekov na cestách v Žilinskom kraji

obdobie: **01.04.2020 - 30.09.2020**

Okres Čadca				Najväčší počet dopravných nehôd		Označené dopravnými značkami (áno/nie)
Cesta	**Popis úseku**	**Dopravná nehodovosť**	**Foto**	**Deň v týždni**	**Časové rozmedzie**	
I /11 km 408,400- 409,500 (1100 m) v obci Svrčinovec okres Čadca	Nehodový úsek sa nachádza v obci Svrčinovec, začína pred železničným priecestím v smere od Českej republiky a končí v obci Svrčinovec za priesečnou križovatkou cesty I/11a I/12.	14 dopravných nehôd 0 usmrtených osôb 0 ťažko zranených osôb 0 ľahko zranené osoby Najčastejšie príčiny DN: - porušenie povinnosti vodiča - porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky nesprávne správanie sa na žel. priecestí - nerešpektovanie pravidiel o dopravných značkách alebo dopravných zariadeniach		Pondelok-2 N Utorok - 1 DN Streda - 5 DN Piatok - 4 DN Sobota - 1 DN Nedeľa – 1 DN	02 – 04 hod. – 1 DN 04 - 06 hod. - 1 DN 06 - 08 hod. - 1 DN 08 - 10 hod. - 1 DN 12 - 14 hod. - 3 DN 14 - 16 hod. – 2 DN 16 - 18 hod. - 3 DN 18 - 20 hod. - 2 DN	áno

Okres Žilina				Najväčší počet dopravných nehôd		Označené dopravnými značkami (áno/nie)
Cesta	**Popis úseku**	**Dopravná nehodovosť**	**Foto**	**Deň v týždni**	**Časové rozmedzie**	
I/64 km 199,800-200,500 (0,700 km) v meste Žilina	Nehodový úsek sa nachádza v meste Žilina. Začína v mestskej časti Žilina - Bytčica pri čerpacej stanici PHM Sloval invest a končí pri končí pri autobusových zastávkach „ Rajecká mliekarne “	5 dopravných nehôd 0 usmrtených osôb 1 ťažko zranená osoba 2 ľahko zranené osoby Najčastejšie príčiny DN: - nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami - porušenie povinnosti vodiča - nedovolená rýchlosť jazdy - nesprávne odbočovanie		Pondelok -1 DN Streda - 2 DN Sobota - 1 DN Nedeľa - 1 DN	06 - 08 hod. - 1 DN 14 - 16 hod. - 1 DN 16 - 18 hod. - 2 DN 20 - 22 hod. - 1 DN	nie

Okres Ružomberok				Najväčší počet dopravných nehôd		Označené dopravnými značkami (áno/nie)
Cesta	**Popis úseku**	**Dopravná nehodovosť**	**Foto**	**Deň v týždni**	**Časové rozmedzie**	
D 1 km 258,000 - 259,000 (1000 m) v k. ú. Ivachnová okres Ružomberok	Nehodový úsek sa nachádza na začiatku diaľničného úseku v mieste vjazdu na ČS PHM a končí za mimoúrovňovou križovatkou na obec Bešeňová. Jedná sa o smerovo rozdelenú komunikáciu, kde 2 DN evidujeme v smere Ružomberok – Liptovský Mikuláš a 3 DN v smere Liptovský Mikuláš - Ružomberok	5 dopravných nehôd žiadna usmrtená osoba žiadna ťažko zranená osoba žiadna ľahko zranená osoba Najčastejšie príčiny DN: - porušenie povinnosti vodiča-3 - porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky - nesprávne predchádzanie - nesprávne predchádzanie		Utorok – 2 DN Sobota – 3 DN	02 – 04 hod. – 1 DN 04 – 06 hod. – 1 DN 10 – 12 hod. – 2 DN 22 – 24 hod. – 1 DN	nie

Okres Ružomberok				Najväčší počet dopravných nehôd		Označené dopravnými značkami (áno/nie)
Cesta	**Popis úseku**	**Dopravná nehodovosť**	**Foto**	**Deň v týždni**	**Časové rozmedzie**	
I /18 km 526,500 -527,000 (500 m) v k. ú. Ivachnová okres Ružomberok	Nehodový úsek sa nachádza v priamom úseku cesty I/18 začína za križovatkou s cestou III/2220 (Liptovské Sliače) a končí za križovatkou s MK do obce Ivachnová.	5 dopravných nehôd 1 usmrtená osoba 1 ťažko zranená osoba 0 ľahko zranená osoba Najčastejšie príčiny DN: - nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami - technická porucha - porušenie povinnosti vodiča - nesprávna jazda cez križovatku		Utorok – 2 DN Streda - 1 DN Štvrtok – 1 DN Nedeľa – 1 DN	10 – 12 hod. – 1 DN 12 - 14 hod. - 1 DN 16 - 18 hod. - 1 DN 18 - 20 hod. - 1 DN 20 - 22 hod. - 1 DN	nie